

## Quadro elettrico in gomma

Cliente: Eni S.p.A  
 Codice cliente: 102124  
 Luogo di installazione: Sannazzaro del Burgondi (PV)



### Esposizione del problema:

Quadro deteriorato e non più a norma



### Soluzione:

Soluzione con quadri in gomma GIFAS e relativa certificazione alle normative attuali. Aggiunta lampada GTK per illuminazione quadro

